

# Compute Stick (Modell mit USB-C-Stromeingang)



① Setzen Sie das Rear Dock in den Dock-Anschluss auf der Rückseite ein und befestigen Sie es mit Schrauben. Schließen Sie USB-A auf USB-C Strom und Touchsignale Kabel (2,1m) an zwei 5V-2A-Ladegeräte an.



② Stecken Sie einen Compute-Stick in den HDMI-A-Anschluss des Rear Docks.



③ Schließen Sie das Kabel- „Rear Dock Proprietäres Kabel (für Computer-Stick mit USB-C)(30cm)“ an den Compute Stick und Rear Dock an, um Strom und Berührungssignal zu übertragen.



④ Starten Sie den Compute Stick!