

电脑棒 (供电为USB-C埠版本)



① 将Rear Dock插上萤幕背面连接埠并用螺丝锁上，插上USB-A转USB-C电源与触控讯号传输线(2.1米)，用两个5V-2A充电器供电。



② 将电脑棒插上Rear Dock的HDMI-A输入埠。



③ 接上Rear Dock专用USB线(搭配 Intel Compute Stick/USB type C版本使用)(30公分)，将供电并传输触控讯号至电脑棒。



④ 开机后即可使用。