

Compute Stick (Micro USB電源モデル)



① Rear Dockを背面のドックポートに挿入してネジでしっかりと留めます。
USB-A to USB-C電源&タッチ出力ケーブル(2.1m)を2つの5V-2A電源に接続します。



② Compute StickをRear DockのHDMI-Aポートに挿入します。



③ Rear Dock専用USBケーブル(Intel® Compute Stick/Micro USB用) (20cm)をCompute StickとRear Dockに接続して、電源とタッチ信号の通信を行います。



④ Compute Stickを起動して、さあ、始めましょう！